

Protezione civile; San Martino Stessa origine disastro del '99 Chi ha "dormito"?



"Ecco la nicchia di distacco della frana (foto a lato) in località Vallicelle a San Martino Valle Caudina. Si vede chiaramente la striscia più chiara. La stessa località della frana del 1999. Dovrebbe essere stata questa a causare l'intasamento del Caudino gli allagamenti e le colate di fango I lavori fino all'alba per disostruire il torrente". La nota di **Claudia Campobasso** della Protezione civile campana.

NdR. Se come comunicatoci, chiediamo alla Politica, alle istituzioni, a quanti preposti alla risoluzione di un problema idrogeologico "persistente", sembrerebbe ma crediamo "risolvibile o mitigabile": "cosa avete fatto, quantomeno dal 1999 ad oggi? Sono oltre 20 anni". Che la "politica" presenzi, oggi, in questi luoghi, sembrerebbe oggettivamente inutile, per non dire altro.